

DAF XF 106.480 Engine Problem! / Retarder / Hydraulic / Stand Airco / Full Spoilers

Obecné charakteristiky

Značka	DAF
Model	XF 106.480
Podkategorie	Tahače standardní
Odečet měřidla	846.688km
Rok výstavby	2019
Datum první registrace	25-04-2019
Barva	Modrý
Stav	Použitý
Obecný stav	Dobrý
Palivo	Nafta
Emisní třída	Euro 6
ID	11444



Nemovitosti

Jednotlivá hmotnost	8.117kg
Nosnost	10.883kg
Celková hmotnost	19.000kg
Chata	Spací kabina

Popis

The engine is building up pressure in the cooling system. The truck is drivable!

Příslušenství

- Airbags
- Automatic
- Climate control
- Electric windows
- Heater
- Retarder
- stand airco
- Air conditioning
- Leaf spring suspension
- Cruise control

Technické specifikace

Počet os	2
Konfigurace os	4x2
Přenos	Automatický
Aktiva	480hp

- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Radio/CD player
- Side skirts
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- hydraulic
-
- Electrically adjustable door mirrors