

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Allgemeine Merkmale

| | |
|-------------------------|--------------|
| Marke | DAF |
| Model | XF 106.460 |
| Unterkategorie | Standard SZM |
| Kilometerstand | 453.400km |
| Baujahr | 2015 |
| Datum der Erstzulassung | 01-06-2015 |
| Zustand | Gebraucht |
| Allgemeinzustand | Gut |
| Kraftstoff | Diesel |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| ID | 10972 |



Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------|
| Leergewicht | 8.566kg |
| Tragfähigkeit | 10.434kg |
| GVW | 19.000kg |
| Kabine | Schlafkabine |

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------|---------------|
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Übertragung | Vollautomatik |
| Motorleistung | 460hp |

Zubehör

- Automat
- Electric windows
- Verwärmungsautomatik
- Klimaanlage
- Aluminium-Kraftstofftank
- Doppelter Kraftstofftank
- Elektrische Fensterheber
- Kühlschrank
- Luftfederung
- Nebelleuchten
- Radio/Kassettenspieler
- Radio/CD-Spieler
- Sideskirts
- Sonnenschutzklappe