

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Características generales

Marca	DAF
Modelo	XF 106.460
Subcategoría	Cabeza tractora
Lectura del odómetro	453.400km
Año de construcción	2015
Fecha del primer registro	01-06-2015
Condición	Usado
Condición general	Bien
Combustible	Diesel
Clase de emisión	Euro 6
ID	10972



Características

Peso vacío	8.566kg
payloadWeight	10.434kg
GVW	19.000kg
Cabina	Cabina dormitorio

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Especificaciones técnicas

Número de ejes	2
Configuración de ejes	4x2
Transmisión	Automático
Activos	460hp

Accesorios

- Automatic
- Electric windows
- Heater
- Aire acondicionado
- Tanque de combustible de aluminio
- Doble Tanque de combustible
- Ventanas electrónicas
- Nevera
- Suspensión neumática
- Luces de niebla
- Radio / reproductor de casetes
- Radio / reproductor de CD
- Side skirts
- Parasol