

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Caratteristiche generali

Marque	DAF
Modello	XF 106.460
Sottocategoria	Trattore stradale
Chilometraggio	453.400km
Anno di fabbricazione	2015
Data della prima immatricolazione	01-06-2015
Condizione	Usato
Condizione generale	Buono
energyType	Diesel
Classe di emissione	Euro 6
ID	10972



Proprietà

Peso a vuoto	8.566kg
payloadWeight	10.434kg
GVW	19.000kg
cabin	Cabina letto

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Specifiche tecniche

Numero di assi	2
Configurazione degli assi	4x2
Trasmissione	Cambio automatico
power	460hp

accessories

- Automatic
- Electric windows
- Heater
- Air conditioning
- Aluminium fuel tank
- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Air suspension
- Fog lights
- Radio/cassette player
- Radio/CD player
- Side skirts
- Visor