

# DAF XF 106.480 Engine Problem! / Retarder / Hydraulic / Stand Airco / Full Spoilers

## Caratteristiche generali

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Marca                          | DAF               |
| Modello                        | XF 106.480        |
| Sottocategoria                 | Trattore stradale |
| Lettura del contatore          | 846.688km         |
| Anno di costruzione            | 2019              |
| Data della prima registrazione | 25-04-2019        |
| Colore                         | Blu               |
| Condizione                     | Usato             |
| Stato generale                 | Bene              |
| Carburante                     | Diesel            |
| Classe di emissione            | Euro 6            |
| ID                             | 11444             |



## Proprietà

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Peso singolo           | 8.117kg      |
| Capacità di carico     | 10.883kg     |
| Peso lordo del veicolo | 19.000kg     |
| Cabina                 | cabina letto |

## Specifiche tecniche

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Numero di assi            | 2          |
| Configurazione degli assi | 4x2        |
| Trasmissione              | Automatico |
| Attività                  | 480hp      |

## Descrizione

Il motore sta accumulando pressione nell'impianto di raffreddamento. Il camion è marciante!

## Accessori

- Airbags
- Automatic
- Climate control
- Electric windows
- Heater
- Retarder
- stand airco
- Air conditioning
- Leaf spring suspension
- Cruise control
- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Radio/CD player
- Side skirts
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- hydraulic
- Electrically adjustable door mirrors