

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Ogólne cechy

Marka	DAF
model	XF 106.460
Podkategoria	Ciagniki siodłowe
Przebieg	453.400km
Rok budowy	2015
firstRegistrationDate	01-06-2015
Stan	Używane
Ogólny stan	Dorby
energyType	energyType.diesel
emissionsClass	Euro 6
ID	10972



Właściwości

Masa własna	8.566kg
payloadWeight	10.434kg
GVW	19.000kg
cabin	Kabina sypialna

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Specyfikacje techniczne

numberOfAxles	2
shortAxleConfiguration	4x2
transmissionType	transmissionType.automatic
power	460hp

accessories

- Automatic
- Electric windows
- Heater
- Air conditioning
- Aluminium fuel tank
- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Air suspension
- Fog lights
- Radio/cassette player
- Radio/CD player
- Side skirts
- Visor