

DAF XF 106.480 Engine Problem! / Retarder / Hydraulic / Stand Airco / Full Spoilers

Ogólna charakterystyka

Marka	DAF
Model	XF 106.480
Podkategoria	Ciągniki siodłowe
Odczyt licznika	846.688km
Rok budowy	2019
Data pierwszej rejestracji	25-04-2019
Kolor	Niebieski
Stan	Używany
Stan ogólny	Dobry
Paliwo	Diesel
Klasa emisji	Euro 6
ID	11444



Właściwości

Pojedynczy ciężarek	8.117kg
Nośność	10.883kg
Dopuszczalna masa całkowita	19.000kg
Kabina	Kabina sypialna

Dane techniczne

Liczba osi	2
Konfiguracja osi	4x2
Przenoszenie	Automatyczny
Aktywa	480hp

Opis

Silnik wytwarza ciśnienie w układzie chłodzenia. Ciężarówka nadaje się do jazdy!

Akcesoria

- Airbags
- Automatic
- Climate control
- Electric windows
- Heater
- Retarder
- stand airco
- Air conditioning
- Leaf spring suspension
- Cruise control
- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Radio/CD player
- Side skirts
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- hydraulic
- Electrically adjustable door mirrors