

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Características gerais

Marca	DAF
model	XF 106.460
subCategory	Caminhão trator
Quilometragem	453.400km
Ano de fabrico	2015
firstRegistrationDate	01-06-2015
Condição	Usado
Estado geral	Bom
energyType	energyType.diesel
emissionsClass	Euro 6
ID	10972



Propriedades

Peso vazio	8.566kg
payloadWeight	10.434kg
GVW	19.000kg
cabin	Cabine dormitório

DAF XF 106.460 / Damage / 2x Tank / ADR

Especificações técnicas

numberOfAxles	2
shortAxleConfiguration	4x2
transmissionType	transmissionType.automatic
power	460hp

accessories

- Automatic
- Electric windows
- Heater
- Air conditioning
- Aluminium fuel tank
- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Air suspension
- Fog lights
- Radio/cassette player
- Radio/CD player
- Side skirts
- Visor