

DAF XF 106.480 Engine Problem! / Retarder / Hydraulic / Stand Airco / Full Spoilers

Características gerais

Marca	DAF
Modelo	XF 106.480
Subcategoria	Caminhão trator
Leitura do medidor	846.688km
Ano de construção	2019
Data do primeiro registro	25-04-2019
Cor	Azul
Doença	Usado
Estado geral	Bom
Combustível	Diesel
Classe de emissão	Euro 6
ID	11444



Propriedades

Peso único	8.117kg
Capacidade de carga	10.883kg
GVW	19.000kg
Cabine	Cabine para dormir

Especificações técnicas

Número de eixos	2
Configuração do eixo	4x2
Transmissão	Automático
Ativos	480hp

Descrição

O motor está acumulando pressão no sistema de arrefecimento. O caminhão está em condições de rodar!

Acessórios

- Airbags
- Automatic
- Climate control
- Electric windows
- Heater
- Retarder
- stand airco
- Air conditioning
- Leaf spring suspension
- Cruise control
- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Radio/CD player
- Side skirts
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- hydraulic
- Electrically adjustable door mirrors