

DAF XF 106.480 Engine Problem! / Retarder / Hydraulic / Stand Airco / Full Spoilers

Общие характеристики

Бренд	DAF
Модель	XF 106.480
Подкатегория	Тягачи стандарт
Показания счетчика	846.688km
Год постройки	2019
Дата первой регистрации	25-04-2019
Цвет	Синий
Состояние	Использовал
Общее состояние	Хороший
Топливо	Дизель
Класс выбросов	Euro 6
ID	11444



Характеристики

Один вес	8.117kg
Грузоподъемность	10.883kg
Полная масса автомобиля	19.000kg
Хижина	Спальная каюта

Описание

В системе охлаждения двигателя создается избыточное давление. Грузовик на ходу!

Аксессуары

- Airbags
- Automatic
- Climate control
- Electric windows
- Heater
- Retarder
- stand airco
- Air conditioning
- Leaf spring suspension
- Cruise control

Технические характеристики

Количество осей	2
Конфигурация осей	4x2
Передача инфекции	Автоматический
Ресурсы	480hp

- Twin fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Radio/CD player
- Side skirts
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- hydraulic
- Electrically adjustable door mirrors